

Roma, 15 Febbraio 2017

CIR17050

SM

Oggetto: Installazione di oggetti che comportino la riduzione di visibilità nei veicoli industriali. Chiarimento del MIT.

Con circolare prot. 2349 del 30 Gennaio u.s, la Divisione 3 della D.G. Motorizzazione del Ministero dei Trasporti ha analizzato un caso di incidente stradale di un autoarticolato in manovra di partenza, dovuto alla presumibile, ridotta, visibilità anteriore provocata dall'installazione di un "tavolinetto centrale da cruscotto".

Il MIT ha evidenziato che tutte le modifiche alle caratteristiche costruttive del veicolo che interessino i requisiti di sicurezza previsti dal costruttore, possono rientrare nell'ambito delle violazioni previste dal comma 3, art. 78 del c.d.s (*modifiche delle caratteristiche costruttive dei veicoli in circolazione e aggiornamento della carta di circolazione*) nel caso non fossero state sottoposte, con esito favorevole, a visita e prova presso l'Ufficio competente della Motorizzazione; nei confronti del trasgressore, si applica la sanzione pecuniaria da 419 € a 1682 € e quella accessoria del ritiro della carta di circolazione.

Inoltre, il MIT ritiene che l'applicazione di oggetti ingombranti nella cabina del mezzo sia assimilabile ad un carico trasportato con conseguente applicazione dell'art. 164, comma 1 del c.d.s, ai sensi del quale il carico deve essere posizionato, tra l'altro, in modo tale da non diminuire la visibilità del conducente; di conseguenza, la violazione del precetto comporta anche la sanzione pecuniaria da 84 € a 335 € e, qualora non fosse possibile rimuovere l'oggetto all'istante, le sanzioni accessorie del ritiro della carta di circolazione e della patente dell'autista fino alla corretta sistemazione del carico (che, nel caso di specie, avviene eliminando l'oggetto ingombrante).

Il testo della nota ministeriale è disponibile al link sottoindicato.

Cordiali saluti.

